



## Pneumatische Prägemaschine PT 12

Ohne Kraftaufwand und schnell Klein- und mittelgroße Serien kennzeichnen mit pneumatischem unterstütztem Schlag.

# Pneumatische Prägemaschine PT 12

Ohne Kraftaufwand und schnell Klein- und mittelgroße Serien kennzeichnen mit pneumatischem unterstütztem Schlag.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Nutzen

- Bis zu 6 Zeichen in Stahl und bis zu 13 Zeichen in Aluminium prägen
- Werkzeuglose, sichere Bedienung durch beispielsweise Drücken der 2-Hand-Auslösung
- Stufenlos einstellbare Prägekraft für perfekte Arbeitsergebnisse
- Unterschiedliche Werkstückhöhen können mit gleicher Einstellung geprägt werden
- Optional: Verdrehgesicherte Ausführung für positionsgerechte Prägungen

## Anzahl Zeichen, die geprägt werden können (Richtwert)

Abhängig von Schrifthöhe und Material (Stahl St 37 / Alu)

Schrifthöhe	PT 12	PT 21	PT 35
1,5 mm	6 / 13	14 / 26	30 / 70
2,0 mm	5 / 12	12 / 24	26 / 65
2,5 mm	4 / 10	11 / 22	19 / 60
3,0 mm	3 / 8	9 / 20	17 / 55
4,0 mm	2 / 6	8 / 16	15 / 50
5,0 mm	1 / 5	6 / 14	12 / 46

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Haben Sie Zweifel, ob die Prägemaschine für Ihre Anforderungen ausreichend ist? Senden Sie uns hierzu einfach ein Materialmuster zu. Wir prüfen Ihre Anforderungen gerne in der Praxis ab. Oder aber, wir senden Ihnen ein Testgerät unverbindlich zu.

# Pneumatische Prägemaschine PT 12

Ohne Kraftaufwand und schnell Klein- und mittelgroße Serien kennzeichnen mit pneumatischem unterstütztem Schlag.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Technische Daten

		PT 12	PT 21	PT 35
<b>Pneumatik</b>				
Druckbedarf	bar	4,0	4,0	4,0
Anschluss		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"
Max. Luftverbrauch pro Hub	l	0,5	2,3	5,4
<b>Mechanik</b>				
Max. Schlagkraft	kN	8	35	75
Werkzeugaufnahme	mm	Ø8 x 32	Ø10 x 45	Ø16 x 45
Gesamthub / Nutzbarer Hub	mm	30 / 22	60 / 45	80 / 55
Gewicht	kg	14,5	52	162
Abmessungen (B x H x T)	mm	140x210x450	250x340x765	280x443x650
Tisch-Auflagefläche	mm	100x100	160x160	242x242
T-Nutengröße	mm	6	10	12
Ausladung bis Mitte Werkzeug	mm	80	130	190
Max. Arbeitshöhe (ohne Werkz.)	mm	260	330	370
Spindeleinzug	mm	8	15	25

# Pneumatische Prägemaschine PT 12

Ohne Kraftaufwand und schnell Klein- und mittelgroße Serien kennzeichnen mit pneumatischem unterstütztem Schlag.




WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Einsatzwerkzeuge



**Zapfenstempel**



**Typenhalter**



**Standard-Stahltypen**



**Gravurtypen/Blockstempel**

# Pneumatische Prägemaschine PT 12

Ohne Kraftaufwand und schnell Klein- und mittelgroße Serien kennzeichnen mit pneumatischem unterstütztem Schlag.




WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Zubehör



**2-Hand-Auslösung**



**Werkstückspezifische Vorrichtungen**

## Kontaktieren Sie uns

Gerne erstellen wir Ihnen ein **Prägemuster** sowie ein **unverbindliches Angebot**.  
Vereinbaren Sie dafür einen Gesprächstermin oder kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder Fax.



**+49 (0)7141 / 374567**



**info@lb-pt.de**



**+49 (0)7141 / 31386**